



Algemeen: Glansgraadtabel

| Glansgraadtabel Hesse Lignal | | | |
|------------------------------|------------|----------|-----------------------|
| Glanstreden | Glansgraad | Meethoek | Glansgraad-aanduiding |
| 0 | 0 – 3 | 60° | stompmat |
| 1 | 4 – 7 | 60° | stompmat |
| 2 | 8 – 12 | 60° | mat |
| 3 | 13 – 17 | 60° | mat |
| 4 | 18 – 23 | 60° | zijdemat |
| 5 | 24 – 29 | 60° | zijdemat |
| 6 | 30 – 39 | 60° | zijdeglans |
| 7 | 40 – 59 | 60° | zijdeglans |
| 8 | 60 – 89 | 60° | glans |
| 9 | ≥ 90 | 60° | hoogglans |

Opgelet:

Deze aanwijzingen vormen slechts advies, ze zijn gebaseerd op eigen kennis en zorgvuldige research conform de huidige stand der techniek. Ze zijn op geen enkele wijze juridisch bindend. Bovendien verwijzen we naar onze Algemene Voorwaarden.