



Ogólne: Tabelka połysków

Tabelka połysków Hesse Lignal			
Stopień połysku	Gloss	Kąt pomiaru	Oznaczenie połysku
0	0 – 3	60°	tępy mat
1	4 – 7	60°	tępy mat
2	8 – 12	60°	mat
3	13 – 17	60°	mat
4	18 – 23	60°	półmat
5	24 – 29	60°	półmat
6	30 – 39	60°	półpołysk
7	40 – 59	60°	półpołysk
8	60 – 89	60°	połysk
9	≥ 90	60°	wysoki połysk

Uwaga:

Przedstawione informacje mają charakter doradczy, opierają się na najlepszej wiedzy i starannych badaniach, zgodnie z aktualnym stanem techniki. Informacje te nie mają charakteru prawnie wiążącego. Oprócz tego odsyłamy Państwa do naszych warunków handlowych.